



Les Amis de l'église Notre Dame de Montmorillon

La Lettre n° 26

du 9 juin 2025

Une visite de l'église Notre Dame.

Ce 6 juin 2025, Monsieur Frédéric DIDIER Architecte en Chef des Monuments Historiques a pu visiter l'église Notre-Dame en présence de Monsieur l'Abbé Auguste SAMBOU affectataire accompagné de Monsieur Alain MAILLE pour la paroisse, de Monsieur Jean-Pierre TESTE des services techniques de la Mairie, et de Paul GENET pour l'association LANDAM.

Monsieur Jean-Pierre TESTE a résumé les différentes étapes de travaux réalisés suite à l'ouverture du fontis sous le mur nord de l'église, et il nous a guidés pour la visite de l'église et de la crypte. Après son départ pour des raisons professionnelles, c'est Monsieur Alain MAILLET, qui a pris le relais pour la suite de la visite extérieure.

Cette rencontre sur site avec Monsieur Frédéric DIDIER a permis de très enrichissants échanges...

L'arrêt des travaux en raison des problèmes de non-conformité non encore établie des micropieux, implique d'attendre que cette situation soit débloquée et que la réception des travaux ait été réalisée, avant une indispensable étude diagnostic global.

Deux constats nécessitant des interventions urgentes.

Lors de la visite de l'église Notre Dame de ce 6 juin 2025, notre association a constaté qu'un conducteur de descente du paratonnerre n'était plus relié à terre : en cas d'orage, la foudre pourrait détruire le clocher et causer d'autres dégâts avec la structure métallique du parapluie adossé au mur nord.

Nous avons aussi constaté, en plusieurs endroits, les traces d'écoulements d'eau à l'intérieur de l'église et sur une extrémité extérieure du mur nord.

Les toitures sont recouvertes de mousses. Les chéneaux débordent de mousses et feuilles où poussent plantes et petits arbustes.

Les travaux annuels d'entretien de ces éléments n'ont pas été réalisés depuis plusieurs années : ils n'assurent donc plus leur rôle de protection du monument contre les infiltrations d'eau.

Nous avons donc adressé à Monsieur Bernard BLANCHET, maire de Montmorillon, un courrier pour lui demander :

- de bien vouloir faire vérifier la bonne mise à la terre du paratonnerre, et si notre constat est confirmé, de faire réaliser les travaux nécessaires pour rétablir les évacuations des décharges électriques vers la terre ;
- de bien vouloir faire réaliser le démoussage des toitures, ainsi que l'essentiel nettoyage des chéneaux et gouttières de l'église Notre Dame, afin de mettre un terme aux infiltrations d'eau et d'éviter de graves dégradations structurelles.