



*Les Amis de l'église Notre Dame de Montmorillon*

# La Lettre n°3

## Où en est l'état d'avancement des études ?

## Quand les travaux vont-ils commencer ?

En ce 25 mai 2021, Mardi de Pentecôte, où l'église Notre Dame de Montmorillon reste toujours fermée, ces questions se posent avec encore plus d'insistance...

L'Avant projet sommaire de juin 2020, ayant pour objet l'Etude complémentaire : "*Consolidation et assainissement du mur nord de l'église Notre Dame*", a été reçu par la mairie de Montmorillon courant juillet 2020.

Le rapport de présentation de cet avant projet sommaire présente la nature des investigations complémentaires à mener.

Parmi elles, une étude micro-gravimétrique pour détecter les cavités en droit et aux abords de l'église, suivant les prescriptions et le cahier des charges établi par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), doit permettre de déterminer les caractéristiques géométriques et structurales de ces cavités, et de définir la méthodologie à mettre en œuvre pour leur comblement.

Dans l'article de presse paru le 13 février 2021, nous avons appris que cette étude, que devait réaliser le BRGM et dont les résultats étaient attendus avant la fin décembre 2020, et qui devait être réalisée dans les premiers mois de 2021, devrait encore attendre.

C'est donc le 2 mars 2021, que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a débuté une semaine de campagne de sondages par micro-gravimétrie pour comprendre la structure du sous-sol sur lequel repose l'édifice, et déterminer le meilleur moyen de consolider ses maçonneries.

Nous avons décidé d'attendre deux mois avant d'adresser au Maire de Montmorillon la lettre, dont vous trouverez le texte au verso de cette feuille.

Montmorillon, le 10 mai 2021

Monsieur le Maire,

Le rapport de présentation de l'avant projet sommaire de juin 2020, ayant pour objet l'étude complémentaire pour la consolidation et l'assainissement du mur nord de la nef de l'église Notre Dame de Montmorillon, présentait la nature des investigations complémentaires à mener.

Parmi elles, une étude micro-gravimétrique pour détecter les cavités en droit et aux abords de l'église, suivant les prescriptions et le cahier des charges établi par le BET BRGM, devait permettre de déterminer les caractéristiques géométriques et structurelles de ces cavités, et de définir la méthodologie à mettre en œuvre pour leur comblement.

C'est donc le 2 mars 2021, que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a débuté une semaine de campagne de sondages par micro-gravimétrie pour comprendre la structure du sous-sol sur lequel repose l'édifice, et déterminer le meilleur moyen de consolider ses maçonneries.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser si l'analyse des résultats des études par le BRGM et la mise en forme de la méthodologie de mise en œuvre des comblements des cavités connues ou découvertes vous ont été remises.

Dans l'affirmative, nous vous demandons de bien vouloir nous les communiquer, de préférence sous format informatique.

Comme tous les montmorillonnais montrant un intérêt pour leur patrimoine, et peut-être plus encore depuis la fermeture de cette église le 7 juin 2018, les adhérents de notre association sont impatients de voir débiter les travaux de restauration de ce monument emblématique de Montmorillon auquel ils sont particulièrement attachés.

Est-ce que les résultats de ces dernières études ont pu permettre à la DRAC de définir un calendrier d'intervention pour les entreprises spécialisées retenues ?

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

A ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse.